

Marek Brzezowski kl. III t – 18.06.2020

Temat: roboty tapeciarskie
wykonanie obmiaru i ocena swojej pracy

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m² powierzchni wytapetowanej wraz z przygotowaniem podłoża, tapet i klejów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu.

Przykład

Do wytapetowania masz pomieszczenie o n/w wymiarach
- dokonaj jego obmiaru

wymiary pomieszczenia:

- Wysokość pomieszczenia – 2,5 m
- Szerokość pomieszczenia – 3,0 m
- Długość pomieszczenia – 4,5 m
- Okno dwuskrzydłowe – 1,45 x 1,13 m
- Drzwi – 0,78 x 2,01 mm

odpowiedzi prześlij na adres: zegarmar@op.pl

termin 22.06.2020